



Date : **JUIN 2025**

Famille : **A1 bis**

Colombia

PRIX TONDEUSES AUTOPORTEES 2026

Fournisseur : **STIGA / TOPSUN**

Responsable commercial : Vincent DERREZ - Tél : 03.25.45.24.06. – Fax : 03.25.74.21.16.

Mail : vincent@france-espaces-verts.com

Désignation et prix :

PRIX PRE SAISON 2026, Unitaire HT, FRANCO

	Direct Usine	Camion France	Mini = 10	REASSORT
Quantité :	4 références	mini 28 et plus	panachables	panachables
(container / camion)	panachables	panachables		

Réf :

EJECTION LATERALE, marque COLOMBIA couleur rouge

PTL 1074H NEW	63 / rangé de 9 (3x3)	895€	940€	959€	983€
Rider					
PTL 1086H	42 / pile de 3	1042€	1092€	1114€	1142€
PL 1098HC	42 / pile de 3	1124€	1174€	1197€	1228€
PL 2108H	39 / pile de 3	1421€	1471€	1500€	1538€
PL 2108HKT	39 / pile de 3	1792€	1842€	1879€	1926€
PL 2118H NEW	20 / pile de 2	2230€	2280€	2326€	2384€
PTL 1098E	42 / pile de 3	1991€	2041€	2082€	2134€
E-Rider					

EJECTION ARR. avec BAC DE RAMASSAGE, marque COLOMBIA couleur rouge

PA 135C72H	63 / rangé de 9 (3x3)	1090€	1135€	1158€	1187€
PTA 140L74H NEW	63 / rangé de 9 (3x3)	1074€	1119€	1141€	1170€
PA 160C84H	42 / pile de 3	1331€	1381€	1409€	1444€
PTA 160L86H	42 / pile de 3	1248€	1298€	1324€	1357€
PTA 165L92H	42 / pile de 3	1356€	1406€	1434€	1470€
PA165C 98H	42 / pile de 3	1593€	1643€	1676€	1718€
PTA 165L102H	42 / pile de 3	1626€	1676€	1710€	1752€
PA 185CT102H	28 / pile de 2	1971€	2031€	2071€	2123€
PA 185KB102H	28 / pile de 2	2341€	2401€	2449€	2511€
PA 200CT122H NEW	20 / pile de 2	2348€	2408€	2456€	2518€

Conditions : **COMMANDE ANTICIPATION AVANT LE 30/06/2025**

- Livraison pré saison : Janvier / Février 2026 en **franco pour un seul point de livraison.**
Stop camion supplémentaire dans une même région 100€. Supplément hayon 50€.
- Réassort : par multiples de 2 machines / si expédition à l'unité : forfait de port 100€ HT.
- Règlement avant saison : TVA à réception.
Solde par 1/4, au 10/02 - 10/03 - 10/04 - 10/05/2026
- Règlement réassort : à 30 jours.
- Pièce de rechange SAV : STIGA CONNECT avec votre compte Tél : 01.57.99.82.67.
- Pièce de rechange SAV : TOPSUNSERVICE : topsun.spelog.com